warsaw modlin airport

Nr sprawy: P-044/16

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 02. 11.2016 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1
do zapytania ofertowego

Dotyczy: *Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Konserwację pompowni p.poż. na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin (MPL) przez okres 12 miesięcy"*

Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż w dniu 26 października 2016 r. wpłynęły pytania w zakresie ww. zapytania ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:
Informacje w SIWZ jak i otrzymane instrukcje i opis podczas wizji nadal nie pozwalają nam na dobrą wycenę.

Bardzo proszę o odpowiedź:
1. czy Oferta powinna obejmować również przegląd pompowni pożarowej – jeżeli tak - prosimy o podesłanie przyjętego u Państwa rozwiązania technicznego pompowni (ilości i rodzaje pomp) wraz ze zbiornikiem wody ppoż.
2. proszę o podanie ilość tryskaczy podlegające zapytaniu,
3. proszę o podanie ilości hydrantów z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne podlegające zapytaniu,

Będę wdzięczny za dosłanie zestawienia z opisu technicznego, ponieważ z jego treści niewiele wynika.
Zapytanie wydaje się niekompletne i właściwą Ofertę jest w stanie złożyć wyłącznie firma, która wykonywała przeglądy do tej pory.

SIWZ wskazuje bardziej na gotowość serwisową, niż właściwe przeglądy. Bez odpowiednich zestawień czy informacji o pompach nie będziemy w stanie przystąpić do złożenia Oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1 – zakres zapytania nie obejmuje pompowni p.poż.
Ad 2 – poniżej zakres :

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze. serce Polski

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: +48 22 346 40 00, fax: +48 22 346 40 05
info@modlinairport.pl, www.modlinairport.pl

NIP: 522-10-25-337
REGON: 011248734
KRS: 0000184990
Kapitał Zakładowy: 323.824.500 PLN

Ilość zaprojektowanych tryskaczy stojących:

- Poziom -1: 24 szt.
- Poziom 0: 669 szt.
- Poziom Antresoli: 129
- Poziom +1: 799 szt.

Ilość zaprojektowanych tryskaczy wiszących:

- Poziom -1: 12 szt.
- Poziom 0: 370 szt.
- Poziom Antresoli: 300

Jest to wyciąg z dokumentacji wykonawczej budynku udostępniony w celu kalkulacji oferty – Podana wyżej ilość tryskaczy jest ilością szacunkową niezbędną do stworzenia kalkulacji. Zamawiający dopuszcza, że ilość faktyczna może ulec zmianie max do 10 % wskazanych powyżej s sztuk tryskaczy.

Ad 3 – przedmiotem zapytania są jedynie hydranty wewnętrzne:

Ilości: HP 52 – 3 szt.
HP 25 – 11 szt.
HP 25W – 16 szt.

NINIEJSZE WYJAŚNIENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Danił

PREZES ZARZĄDU
p.o.
Leszek Chorzewski